

Порядок возврата оборудования компании Edwards

ВВЕДЕНИЕ

Перед возвратом вашего оборудования следует предупредить компанию Edwards, использовали (и вырабатывали) ли вы вредные вещества в оборудовании. Данная информация важна для безопасности сотрудников нашего сервисного центра и определит порядок обслуживания вашего оборудования.

Перед отправкой оборудования заполните декларацию (HS2) и отправьте в компанию Edwards. Важно заметить, что данная декларация предназначена только для внутреннего использования компании Edwards и не имеет никакого отношения к местным, национальным или международным требованиям по безопасности транспортировки или охраны окружающей среды. Как отправитель оборудования вы отвечаете за обеспечение соответствия действующему законодательству.

ПРАВИЛА

- Оборудование считается "незагрязненным", если оно не было в эксплуатации или использовалось только с веществами, не представляющими опасности. Оборудование считается "загрязненным", если оно использовалось с веществами, относящимися к вредным в соответствии с согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и маркировки химической продукции ООН (GHS), Регламентом ЕС №1272/2008 касательно классификации, маркировки и упаковки (CLP) или законом о профессиональной безопасности и здравоохранении США (29CFR1910.1200, оповещение об опасности).
- Если оборудование использовалось с радиоактивными веществами, биологическими или инфекционными агентами, ртутью, полихлоринированным бифенилом (ПХД), диоксинами или азидом натрия, то перед отправкой в компанию Edwards его необходимо очистить от загрязнений. Необходимо отправить объективное доказательство очистки (например - сертификат анализа) в компанию Edwards с декларацией (HS2). Проконсультируйтесь с компанией Edwards по телефону.
- Если оборудование является загрязненным, необходимо:
 - Удалить все остатки загрязнения (для выполнения требований законов, регламентирующих транспортировку опасных/вредных веществ).
 - Или должным образом классифицировать опасность, промаркировать, занести в декларацию и отправить оборудование согласно действующему законодательству, регламентирующему транспортировку вредных веществ.

Примечание: Некоторое загрязненное оборудование непригодно для перевозок по воздуху.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Связаться с компанией Edwards и получить номер авторизации возврата (Return Authorisation Number)* на ваше оборудование.
2. Заполнить декларацию возврата оборудования компании Edwards (HS2).
3. Если оборудование является загрязненным, связаться с транспортной компанией, чтобы гарантировать соответствие классификации опасности, маркировки, заполнения декларации и отправки оборудования действующему законодательству, регламентирующему транспортировку загрязненных/вредных веществ. Как отправитель оборудования вы отвечаете за обеспечение соответствия действующему законодательству. **Примечание: Оборудование, загрязненное какими-либо вредными веществами, такими как побочные продукты изготовления полупроводников, могут быть непригодными для перевозки по воздуху - проинформируйте об этом вашу транспортную компанию.**
4. Устранить все остатки вредных газов, для чего следует: пропустить инертный газ через оборудование и любые принадлежности, которые подлежат возврату в компанию Edwards. По возможности слить все жидкости и смазку из оборудования и его принадлежностей.
5. Загерметизировать все входы и выходы оборудования (включая места присоединения принадлежностей) заглушками или (для незагрязненных продуктов) лентой большой толщины.
6. Запаковать оборудование в толстый полиэтиленовый мешок или лист.
7. Если оборудование крупногабаритное, притянуть оборудование и его принадлежности к деревянному поддону. Если оборудование слишком мало для притягивания в поддон, упаковать его в подходящий крепкий ящик.
8. Отправить по факсу или по почте декларацию (HS2) в компанию Edwards. Декларация должна быть доставлена раньше, чем оборудование.
9. Передать копию декларации (HS2) транспортной компании. Проинформировать транспортную компанию, если оборудование загрязнено.
10. Упаковать оригинал декларации в подходящий конверт: надежно прикрепить конверт снаружи упаковки оборудования в прозрачном погодостойком пакете.

**ОТЧЕТЛИВО НАПИШИТЕ ВАШ НОМЕР АВТОРИЗАЦИИ ВОЗВРАТА* СНАРУЖИ
КОНВЕРТА ИЛИ СНАРУЖИ УПАКОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ.**

* Не применяется в Японии.